ತ್ರಾಣಕರೆ ತ್ರಾಜ್ಞಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಲು ರಿಗ್ ಭಾವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವುದು

ಶ್ರೀ ಹಂಜಿ ಶಿವಣ್ಣ.—

- ೮೭ (೧೨೭) ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ನಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿನುವರೆ :—
- (ಅ) ತರೀಕರೆ ತ್ಲಾೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ನೀಗಲು ಎಷ್ಟು ರಿಗ್ ಭಾ<mark>ವಿಗಳನ್ನು</mark> ತೆಗೆಯರಾಗಿದೆ; ಇವುಗಳ ಜುಮ್ಲಾ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;
 - (ಆ) ಒಂದು ರಿಗ್ ಭಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗಲಿರುತ್ತದೆ;

ಇಂತಹ ಭಾವಿಗೆ ಪಾಕಿರುವ ನೀರೆತ್ತುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ವಿಗೆ ತಗಲುವ ಬೆರೆ ಎಷ್ಡು;

- (ಭ) ಹೀಗೆ ತಗೆಯುನಿವ ರಿಗ್ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿನಿದ ನೀರತ್ತುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟು ಗಳೆಲ್ಲವು ಒಂದು ತಿಂಗಳೂ ಕೆಲತ ಮಾಡದೆಯೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರ ಕಾರಣಗಳೇನು ;
- (ಈ) ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಂಗತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮ ನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;
- (ಉ) ಇವುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ತಾರಿ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇದುವರೆ ಎಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳನು ;
- (ಊ) ಈ ಪಂಪ್ ನಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನರಕಾರದವರು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಜಗಳನ್ನು ಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ?
- (ಖು) ಕುಟ್ರಾಕ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಡ್ ದಾರನಿಂದ ಸದ್ರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಬಳ್ಳಯ್ಲು ಕ ಡೀಷನ್ ಸನಾದರೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ! ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒನು ಕ್ರಮ ಕೃತಿಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ;
- (ಖಾ) ಕ ಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಇಷ್ಟು ದೊದ್ದ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಎಾಲ್ದಾರು !

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ನಮಾಜ ಕರ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು.—

- (ಆ) 48 ಭಾವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುರಾಗಿದೆ, ಈ ಪೈಕಿ 8 ಬಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂಡಿಲ್ಲ : ರೂ. 60,600-00 (ಪಂಪು ಮತ್ತು ನಾಗಾಣಿಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ)
- (ಆ) ಸುಮಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು 10,0.0-00ರೂ. 1,050-00.
- (ಇ) ಎಲ್ಲಾ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆಯೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವಾನ್ಕವಾಂಶವಲ್ಲ; 3 ಸೆಟ್ಗಳ ಪೈಕ್ಕಿ ೪ ಸೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲ: ನಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದನಗಳು ಮೈ ಉಜ್ಜುವುದು ಇತ್ತಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಯು ಬರುತ್ತೆ.
 - (ಈ) ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
- (ಉ) ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪನ್ನು ಭಾವಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ದೋಡ ಯುಕ್ತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ತಯಾರಕಾ ದೋಡದಿಂದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೆಲಸವಾಗದಿದ್ದರೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟಿ ದಾರನೇ ತನ್ನ ಸ್ಟಂತ ಖರ್ಚಿಸಿಂದ ದುರಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಕೆಲಸವನ್ನು ದುರಸ್ತು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದುರಸ್ತಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾರಾನಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ದುರನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರು ತ್ತಾರೆ.

- (ಊ) ''ದರದ ಪಟ್ಟಿ''ಗಳನ್ನು Quotations ಕರೆದು ಪಂಪ್ ನೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ.
- (ಖು) ನರಬರಾಜುದಾರರೇ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಯರಿಕಾ ದೋಷ ಅವರಾ ದೋಷಯು ಕೃಕೆಲನದಿಂದಾಗಿ, ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೇಳದರೆ ನರಬರಾಜುದಾರರೆ ದುರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪರತ್ತು ಇದೆ. ಈ ಪರತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

(ಖಾ) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

THIRD LIST

FOURTH SESSION

ಜಿ. ಪುಟ್ಟನ್ಬಾಮಿ.--

- 70~(4) ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಯೆಯುಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವರೆ:—
- (ಅ) ೧೯೭೩ನೇ ಜೂನ್ ೧೭ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನಲ್ಲ ಅತಿ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಹಾವಳಿಗುಂಟಾಗಿರುವ ರತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ, ಅಣಿಕಟ್ಟು, ವಡ್ಡು ವಗೈರೆ ಗಳಾವುವು ವೇತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟದ ಆಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ;
- (ಆ) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ರೀತಿ ಸುಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ, ಅಣಿಕಟ್ಟು ನಣ್ಣ ನಣ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ರಿಹೇರಿ ಮಾಡಲು ಇದುವರೆವಿಗೂ ನರ್ಸಾರದವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳರು ಏನು ಅಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವರು :
- (ಇ) ಈ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಹಣ ಒದಗಸದಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೆ ಹಣ ಒದಗಿನಲು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ನರ್ಕಾರದವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು---

- (ಅ) ಈ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿವೆ. (appended).
- (ಅ) ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಪ್ರತೀರ್ಪವೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಪ್ಪಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ರಸ್ತೆ ವಗ್ಯೆಕೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾನು ಪರಿ ಶ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
 - (ಇ) (ಆ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿನುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟ Statement showing the list of Damages in Mudigere Taluk.

Sl. No.	Name of work	Amount of damages caused by floods
1	2	3
Con	nmunications:	Rs.
1	H. P. Culvert at 188/1 of K.M. Road (Charmudige Section)	hat 20,000
2	Culverts at 15/8, 16/7 and the side slips at 14/6, 14 16/5, and damages to road surface at 17th mile Jayapura Balehole Road.	e of 42,000
3	Side slips and damages to culverts at 0/6, 1/1, 12 13/2 and damages to road surface at 10, 11 and 1 mile of Magundi Kalasa Road.	
4	Side slips and damages to culverts at 5/3, 6/3, 7/8 and drains at 7/2, 7/7 of Marasanigesamse	7/4, 22,000
5	Side slips at 189/1 af Kadur-Mangalore road	17,000
7	Side slips at 19/1, 19/2, 9/7, 2)/2, 20/7, 20/6, 21 25/5 of Kottigehar-Kalasa Road and damages culvert at 25/1 Side slips at 169/3 to 7, 168/2, 167/5 to 6 of Kad	to 14,000
1	Mangalere Road	8,000
8	Side slips at 3/0 to 3/5 and 4/1 and surface of rescoured at 6/7 of Bettadamane Devarunda road	
9	Side slips at Kottigehara Kalasa Road 4/0 to 8/0	12,000
10	Culvert at 11/5 of Kottigehara Kalasa Road	10,000
11	Side slips at 10/1 to 18/0 of BMB Road	9,000
12	N. R. Road to Durgadahalli 0/0 to 3/2	6,000
13	-do Megur $0/0$ to $3/2$	5,000
14	Kalasa Malleswara Road to Athikonda and on to M Road	1.S 36,000
	Total	2,99,000

Buildings: 1 Government High School Building at Mudigere	1.000
1 Government High School Building at Mudigere	1,000
Irrigation:	
1 Kelgur Channel	2 0, 000
2 Pickup across Baligur Halla near Sunkesale village	25,00 0
Total	45,000
ABSTRACT: Communication Buildings	2,99,000 1,000
Irrigation	45,000
Total	3,45,000

High Schools in Dharwar District

Sri B. G. BANAKAR (Hirekerur). -

- 71 (36) Will the Minister for Education be pleased to state:-
- (a) the total number and names of High Schools in Dharwar District;
- (b) the total number of students and teachers in these High Schools during the last three years;
- (c) the different types of freeships, scholarships and awards given;
- (d) the total number of students who get assistance in these High Schools;
- (e) the quantum of amount paid to the students during the last three years upto the latest convenient date?

Minister for Education. -

(a) There are 190 High Schools in Dharwar District as in 1973-74. A list indicating the names of schools (Statement 'A') is placed in the Legislature Library.

(b) Year	$No.of \ Schools$	Students	Teachers
1970-71	160	41664	1930
1971 - 72	171	40650	2052
1972 - 73	180	41420	2049
1973 - 74	190	46310	2090